

71	VA + HA mit Gewindevorstellung
72	VA Gewindevorstellung; HA serienmäßiger Drehstab
73	VA Gewindevorstellung; HA feste Tieferlegung
74	Nicht für Allradfahrzeuge (Quattro, 4WD, 4x4, 4Motion usw.)
12	Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
13	Nicht für Fahrzeuge mit EDC-System (elektronische Dämpferkraftregelung)
77	Bei diesen Fahrzeugen müssen die Fahrtrichtungsanzeiger vorne versetzt bzw. ausgetauscht werden. Diese sind teilweise über den Hersteller mit der Alfa Romeo-Bestellnummer 46 226 698 zu beziehen. Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des Kfz-Herstellers.
78	Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich.
79	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55 mm
80	Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50 mm
81	Hinterachs-Stoßdämpfer mit Augenbefestigung
82	Hinterachs-Stoßdämpfer mit Gabelbefestigung
83	Nicht für Fahrzeuge ab Modelljahr 2004 mit werksseitiger 16" Serienbereifung.
84	Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 72mm betragen.
85	Abstandsmaß zwischen den Befestigungslaschen 27 mm (Bitte nachmessen)
86	Abstandsmaß zwischen den Befestigungslaschen 23 mm (Bitte nachmessen)
87	Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.)
88	Untere Befestigungsschraube am HA-Dämpfer 10mm
89	Untere Befestigungsschraube am HA-Dämpfer 14mm
90	Für eine Tieferlegung von über 40 mm ist eine Umrüstung des Stabilisators erforderlich. Fahrzeug ohne Xenon-Hauptscheinwerfer: Art.-Nr. ZB50-000, 155,- €; Fahrzeug mit Xenon-Hauptscheinwerfer: Art.-Nr. ZB50-005, 175,- €
91	Bei allen Fahrzeugen vor B; 6/92 müssen grundsätzlich geänderte Domlager verwendet werden. (BMW Teile-Nr.: Domlager 31 33 6 764 947, Scheibe 31 331 116 983, Manschette 31 331 110 196) Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des Kfz-Herstellers.
92	Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 58mm betragen.
93	Bei Fahrzeugen mit EDC sind zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers notwendig: für die VA: BMW Teile-Nr.: Domlager 31 331 091 709 + Scheibe 31 331 116 983 + Manschette 31 331 110 196, für die HA: BMW Teile-Nr. Stützlager 33 521 091 710 + Stütztopf 33 521 090 282 + Scheibe 33 521 092 986 + Schutzrohr 31 331 137 932 + Elastomere 33 531 091 031.
	Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des Kfz-Herstellers.

Front and rear axle with threaded height adjustment
Front axle threaded adjustment, rear adjustment at the standard torsion bar
Front axle threaded adjustment, rear fixed lowering
Not for 4WD vehicles (Quattro, 4x4, 4Motion....)
Not for vehicles with automatic self leveling control, except if the automatic self leveling control can be adjusted accordingly
Not for vehicles with EDC-system (electronic dampening control)
The side indicators need to be replaced / changed. They can be ordered at an authorized dealer with order-no. 46 226 698. they can be ordered from an authorized dealer with Alfa-Romeo order-no. 46 226 698. Please see manufacturer specifications for prices.
Wheel spacers might be necessary if original wheels/tires are used.
Only for vehicles with a clamp diameter of 55 mm at the front axle
Only for vehicles with a clamp diameter of 50 mm at the front axle
Rear shock absorber with eye mounting
Rear shock absorber with fork mounting
Not for vehicles after 2004 with original 16" wheels
Distance between the lower mounting drill hole 72 mm (needs to be measured at the vehicle)
Dimension between the mounting brackets 27 mm (needs to be measured at the vehicle)
Dimension between the mounting brackets 23 mm (needs to be measured at the vehicle)
Only for 4WD vehicles (Quattro, 4x4, 4Motion....)
Lower adjustment screw at the rear shock absorber 10mm
Lower adjustment screw at the rear shock absorber 14mm
For a lowering of more than 40 mm a conversion of the anti-sway bar is necessary. Vehicles without Xenon-headlights: order-no. ZB50-000, 155,- €; vehicles with Xenon-headlights: order-no. ZB50-005, 175,- €
For models older then 06/1992, modified topmounts need to be used. (BMW part no.: collar 31 336 764 947; disk 31 331 116 983; nut 31 331 110 196). Please see manufacturer specifications for prices.
On the front axle struts you need to measure the whole distance of the lower mounting drills. This distance has to be 58mm.
Additional front axle parts for vehicles with EDC are required from the manufacturer: BMW Part No.: dome bearings 31 331 091 709 + disc 31 331 116 983 + collar 31 331 110 196, for the rear: BMW Teile-Nr. dome bearing 33 521 091 710 + 33 521 090 282 + disc 33 521 092 986 + dust cover 31 331 137 932 + bump stop 33 531 091 031. Please see manufacturer specifications for prices.